



T.C.
SEYDİŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü



Sayı : E-19660564-622.01-5898
Konu : Yıkılacak Derecede Tehlikeli ve Metruk
Yapımlar hak.

Saygıları : Okhay Barlas,
DAĞITIM

14.12.2022

T.C.
SEYDİŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

EK-1

DAĞITIM LİSTESİ

- 1- Zehra Barlas
- 2- Ayşe Yıldız
- 3- İlhan Avcu
- 4- İbrahim Avcu
- 5- Erol Avcu
- 6- Ali Avcu
- 7- Miyase Uğur

Maliki / Varisi bulunduğuuz Değirmenci mahallesi 1099 ada 2 parsel no lu tasınmaz üzerinde bulunan mevcut iki katlı kargı Briket yapıda yapılan inceleme neticesinde duvarı , saçakları ve köşe duvarlarında çatlaklar olduğunu, duvarlarında dışa doğru ayırma, şışme olduğu, Metruk yapının taşıyıcı sisteminin zarar gördüğü, kapı ve pencelerinin kullanılmaz durumda olduğunu Uyusturucu madde satoşesi ve kullanicılarının giriş çatığı ve bu maddelerin saklanması ve güvenlenmesi amacı ile kullanıldığı ve bu durumlar neticesinde binanın her an yıkılma tehlikesine sahip olduğunu yoldan geçen yaya ve araç trafiğinin can ve mal güvenliğini tehdit ettiğini, rafası mümkün olmayan hayatı tehlike oluşturabileceğinden; umumun selaneti, şehircilik, estetik, güvenlik ve trafik bakımından mahzurlu olduğunu ıspı edilmişdir.

3194 sayılı Kanunun "Yıkılacak derecede tehlikeli yapıları kapsayan 39. Maddesi" Genel güvenlik ve avşayı bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğunu beldeleye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiblerinin adresine dayalı müfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için beldeleye veya valilikçe üç gün içinde tebliğat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebliğat yapılamaması hâlinde bu durum tehlikili yapan internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebliğat varakası tebliğ yerine kalmı olursa (izere tehlükeli yapıya asılır ve keyfiyet mutlular bir zabıtla tespit edilir. Malik düşında binada ikinci amacıyla oturularına da ayrıca töhlîye için tebliğat yapılır. Ve yine aynı kanun Kamunun selameti için alınması gereken tedbirler büşüğü altında yer alan 40. Maddesi çerçevesinde "Aşsalarda, evlerde ve sair yerlerde umumun sağlık ve selanetini ihlal eden, şehircilik, estetik veya trafik bakımından mahzurlu görülen enkaz veya binkimlerin" diye başlayan ve Belödileyelere bu tür yapı ve görüntülerin kaldırılması görevini ibare dikkate almalarak yazımızın tebliğ edilen tarihinden itibaren 10 (on) gün içerisinde yapınızı yıkmanız veya alınıbiliyorsa gerekli güvenlik tedbirlerini almanız gerekmektedir.

Tebliğata mûteakip tarafımızdan tehlikeli yapı ortadan kaldırılmışlığı takdirde tehlikeli yapı Belödileyemiz tarafından ortadan kaldırılan yapıların masrafının % 20 fazlası ile tarafımızdan tahsil edileceğinden bilinmesi önemle rica ederim.

Bilal MERNEKLİ
Belediye Başkanı a.
Belediye Başkan Yard.

Ek: Dağıtım Listesi

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Kırmızı doğrulama linki: [agirontur/128166.html](http://agirontur.seydişehir.bel.tr/agirontur/128166.html) ile yapılabilir.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Mevkii: Cadde No: 403/9 Seydişehir/KONYA
Tel: 0332 682 34 28 Faks: 0332 682 23 11 www.seydishehir.ltn.tr
<http://agirontur.bel.tr/agirontur/seydişehir/128166.html>

Bilgi ID: Osman HÜZÜCÜ
Ünvan: Tekniker
Telsiz No: 0332 682 34 28 E-mail: osman.huzucu@seydishehir.bel.tr



T.C.
SEYDİŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Sayı : E-19660564-622.01-5898
Konu : Yıkılacak Derecede Tehlikevi ve Mezruk
Yapımların hak.

Saygıları İsmail Barlas

DAĞITIM LİSTESİ



14.12.2022

T.C.
SEYDİŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

EK-1

DAĞITIM LİSTESİ

- 1- Zehra Barlas
- 2- Ayşe Yücel
- 3- Hüseyin Avcu
- 4- İbrahim Avcu
- 5- Erol Avcu
- 6- Ali Avcu
- 7- Miyase Uğurlu

Maliki / Varisi bulunduğuımız Değirmenci mahallesi 1099 ada 2 parsel no lu taşınmaz üzerinde bulunan mevcut iki katlı kargir Briket yapıda yapılmış inceleme neticesinde duvar , saçakları ve köşe duvarlarında çatıklär oluştuğu , duvarlarında dışa doğru ayrılmış , sisim olduğu . Metruk yapının taşıyıcı sisteminin zarar gördüğü , kağı ve pencerelerinin kullanılamaz durumda olduğu . Üçüncü olarak madde satoşları ve kolları arasında gırıp çıkıştı ve bu maddelerin saklanması ve gizlenmesi amaca ile kullanıldığı ve bu durumlar neticesinde binanın her bir yıldızı tehlikeyi taşıyan yoldan geçen yaya ve araç trafiğinin can ve mal güvenliğini tehditeye soktuğu , telafisi mümkün olmayan hayatı tehlike oluşturabileceğinden ; umumun selameti , şehircilik , estetik , emniyet , güvenlik ve trafik bakımından mahzurlu olduğunu ısrarı edilmiştir .

3194 sayılı İmar Kanunu "Yıkılacak derecede tehlikevi yapıları kapsayan 39. Maddes" Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike ara ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikevi olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adresine dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerinde tehlike derecesinin göre bunun izlesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebliğat yapılır . Yapı sahibine bu şekilde tebliğat yapılmaması hâlinde bu durum tebliğat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebliğat varakası tebliğ yerine kalmı olsak üzere tehlikevi yapıya osfür ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıta tespit edilir . Malik disinda binada ikamet amacılı otullarına da ayrıca tıhlıke içm tebliğat yapılır . Ve yine aynı kanunu Kamun selametini için alması gereken tedbirler başlığı altında yet ulm 40. Maddesi çerçevesinde "Aşsalarda , evlerde ve sair yerlerde umumun sağlık ve selametini ihlal eden , şehircilik , estetik veya trafik bakımından mahzur olan enkaz veya binkintilerin" diye başlayan ve Belediyelere bu tür yapı ve görüntülerin kaldırılması görevini yükleyen ibare dikkate alınarak yazının tebliğ edilen tarihinden itibaren 10 (on) gün içerisinde yapını yıkmanız veya alnabiliyorsa gerekli güvenlik tedbirlerini almanız gerekmektedir .

Tebliğata mütakeip tarafımızdan tehlikevi yapı ortadan kaldırılmışlığı takdirde tehlikevi yapı Belediyemiz tarafından ortadan kaldırılan yapıların masrafının % 20 fazlası ile tarafımızdan tâhsil edileceğinin bilinmesi önemle rica ederim .

Bülent MERNEKLİ
Belediye Başkanı a:
Belediye Başkan Yrd.

Ek: Dağıtım Listesi

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Elektronik imza: <http://seydisehir.bel.tr/seydisehir/100594>

Davalı İstihlak Mahallesi Mescidîn Caddesi No:3 42370 Seydişehir/KOSEN
Tel: 0332 582 34 28 Faks: 0332 582 22 81 www.seydisehir.bel.tr
<http://seydisehir.bel.tr/seydisehir/hataliye/seydisehir>

Bilgi işareti: Oluşan Hedef İstikrar
Oluşan: Teknik Sorun
Tebliğ: Su: 0332 582 34 28-154

TEKNİK HEYET RAPORU

1- RAPORUN HAZIRLANDIĞI YER : Seydişehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

2- RAPORUN HAZIRLANDIĞI TARİH : 12.12.2022

3-RAPORUN KONUSU : İlçemiz Degirmenci mahallesi 1099 ada 2 parsel nolu taşınmaz üzerinde bulunan Zehra BARLAS ve varislerinin maliki olduğu metruk ve yıkılacak derecede tehlikeli yapı hakkında

4- RAPORU TANZİM EDENLER : Osman BİLİZİ (İnş.Teknikeri)

5- AÇIKLAMALAR : İlçemiz Degirmenci mahallesi 1099 ada 2 parsel nolu taşınmaz üzerinde bulunan Zehra BARLAS ve varislerinin maliki olduğu metruk ve yıkılacak derecede bina görüntü kirliği oluşturduğu ve güvenlik açısından tehlike arz ettiği tespit edilmiştir. Konuya ilgili teknik inceleme yapılması istenilmektedir.

6- KONUNUN İNCELENMESİ : Seydişehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde görevli olan 1 inşaat teknikerinden oluşan Teknik Heyet İlçemiz Degirmenci mahallesi 1099 ada 2 parsel nolu taşınmaz üzerinde bulunan Zehra BARLAS ve varislerinin maliki olduğu metruk ve yıkılacak derecede yapıya giderek yerinde gözlemsel incelemede bulunmuştur. Taşınmaz üzerinde iki katlı Yapı bulunmakta olup duvar malzemeleri brikettir. Duvarların hasarlı olduğu tespit edilmiş bulunmaktadır. Ayrıca yapının bir kısmının yıkılmak üzere olduğu, bir kısmının yıkıldığı Metruk yapının taşıyıcı sisteminin zarar gördüğü, duvarlarının ve çatısının yer yer çöktüğü hasarlı olduğu kapı ve pencerelerinin kullanılmaz durumda olduğu ve yıkılacak durumda olduğu, görüntü kirliliği oluşturduğu ve güvenlik açısından tehlike arz ettiği tespit edilmiş bulunmaktadır. Binanın içerisinde oturan bulunmamaktadır.

7- SONUÇ VE ÖNERİLER : Yapılan gözlemsel araştırmaya göre binanın uzun yıllar önce yapıldığı görülmektedir. Yapının bulunduğu alanla ilgili vatandaşların şikayet dilekçelerinde belirtildiği üzere güvenlik tehlikesi vardır. Binanın taşıyıcı sistemindeki yıkık ve hasarlar insan sağlığını ve kamunun selametini tehdit eder niteliktedir. 3194 sayılı İmar Kanunun 39. ve 40. maddesine istinaden gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra tehlikenin ortadan kaldırılması gereği kanaatine varılmıştır.

8- EKLER : a- Yapıya ait fotoğraflar

b- Yapının İmar durumunu gösterir kroki

İŞ BU TUTANAK İKİ SAYFA OLARAK ÜÇ NÜSHA HALİNDE TARAFIMIZDAN TANZİM VE İMZA EDİLMİSTİR. 12.12.2022

Osman BİLİZİ

İnş. Teknikeri